



Resposta ao requerimento de Michael Rodrigues nº 062/2026.

Prezado,

Em atendimento à solicitação apresentada, vimos, por meio deste, prestar informações acerca da solicitação de informações acerca das obras e serviços executados no bairro Residencial União.

Informamos que as avarias verificadas no pavimento em concreto decorreram, em grande parte, das intervenções realizadas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, especialmente em razão das aberturas executadas no pavimento, as quais não foram devidamente recompostas conforme as condições originais da via.

Cumprе destacar, sob o aspecto técnico, que o pavimento em concreto armado apresenta maior durabilidade e resistência quando comparado à pavimentação asfáltica convencional, sobretudo em razão da espessura executada e da pré-existência de pavimentação em concreto no local, fator que tecnicamente justifica a manutenção da solução adotada.

Por fim, informamos que, no momento, não há previsão para execução de recapeamento asfáltico no referido bairro. Contudo, esta Municipalidade vem promovendo diversas melhorias e intervenções no local, visando à mitigação e à solução gradual dos problemas apresentados.

Álvares Machado, 25 de maio de 2026.